

MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR

- **Nu** suprasolicitați instalațiile electrice prin racordarea simultană a mai multor consumatori (reșouri, radiatoare) ce depășesc puterea nominală a circuitelor de alimentare;
- **Nu** utilizați aparate și instalații electrice cu defecțiuni și improvizații cum ar fi: fier de călcat, reșou, radiator, prelungitor, instalație de brad, ghirlande luminoase și altele asemenea;
- **Nu** amplasați produsele, materialele și substanțele combustibile în apropierea surselor de căldură cum ar fi: sobe metalice și sobe cu acumulare de căldură;
- **Nu** lăsați focul focul în sobe nesupravegheat sau la îndemâna copiilor;
- **Nu** aprindeți focul în sobe cu lichide inflamabile și nu le supraîncălziți pe timp geros.
- **Nu** folosiți sobe ale căror uși sunt defecte;
- **Nu** lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune cum ar fi : fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea și la îndemâna copiilor;
- **Nu** utilizați siguranțe necalibrate la tablourile electrice;
- **Nu** utilizați instalații sau consumatori de gaze dacă constatați scăpări sau defecțiuni. Opriți imediat alimentarea cu gaze și sunați distribuitorul.

IMPORTANT !

- Lucrările de întreținere, revizii și reparații la aparatele și instalațiile electrice și de gaze se execută numai de către personal calificat și autorizat;
- Verificați, curățați și reparați sobele, burlanele și coșurile de fum cu personal specializat înainte de utilizare;
- Izolați termic coșurile de fum față de elementele combustibile ale acoperișului (grinzi, astereală, etc.).