

**SITUAȚIE CENTRALIZATOARE A ADĂPOSTURILOR
PUBLICE DE PROTECȚIE CIVILĂ SPECIAL CONSTRUITE
DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI**

Nr. Crt.	Adresa adăpostului	Anul construirii
1.	Str. Pescăruși, nr. 47, Bl. C13	2014
2.	Str. Pescăruși, nr. 45, Bl. C14	2016
3.	Str. Pescăruși, nr. 43, Bl. C15	2016
4.	Str. Borcea, Bl. L22	1976
5.	Str. Borcea, Bl. L23	1976
6.	Str. Borcea, Bl. L24	1976
7.	Str. Bărăganului, Bl. L29 sc. 1 (stânga)	1976
8.	Str. Bărăganului, Bl. L29 sc. 1 (dreapta)	1976
9.	Str. Bărăganului, Bl. L29 sc. 3 (stânga)	1976
10.	Str. Bărăganului, Bl. L29 sc. 3 (dreapta)	1976
11.	Str. Bărăganului, Bl. L30 sc. 1 (stânga)	1976
12.	Str. Bărăganului, Bl. L30 sc. 1 (dreapta)	1976
13.	Str. Bărăganului, Bl. L30 sc. 3 (stânga)	1976
14.	Str. Bărăganului, Bl. L30 sc. 3 (dreapta)	1976
15.	Str. Bărăganului, Bl. L31 sc. 1 (stânga)	1976
16.	Str. Bărăganului, Bl. L31 sc. 1 (dreapta)	1976
17.	Str. Bărăganului, Bl. L31 sc. 3 (stânga)	1976
18.	Str. Bărăganului, Bl. L31 sc. 3 (dreapta)	1976

ȘEF SERVICIU VOLUNTAR
SITUAȚII URGENȚĂ
VÎLCU CRISTIAN



INSPECTOR DE SPECIALITATE

STOICA MARIN

